

### BARNIZ AL AGUA:

Barniz alquídico de alta calidad en base acuosa. Excelente resistencia al exterior debido a la incorporación de potentes filtros UV.

### PROPIEDADES

- Buenas resistencias físicas y químicas.
- Resistencia a los productos de limpieza doméstica.
- Elevada transparencia.
- No modifica el color natural de la madera.
- Contiene filtro solar UV que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en la exterior.
- Buena adherencia y nivelación.
- Sin olor.
- Rápido secado.
- Limpieza de utensilios con agua.

### USOS

- Interior – exterior.
- Barniz universal para madera.
- Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como:
  - o Suelos.
  - o Puertas.
  - o Barandillas.
  - o Marcos, etc...

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Brillante, satinado y mate.
Viscosidad	150 - 175 segundos. (Copa Ford nº 4).
Densidad	1±0.05 Kg./litro.
COV	Cat (A/e): 150 g/l (2010). Contenido máximo producto: 54 g/l
Rendimiento	10 – 14 m2/litro y mano. (Dependiendo del fondo y espesor de la capa).
Tiempo de secado	- Al tacto, 4 a 6 horas. - Repintado, mín. 12 horas.

### NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.
- Aplicación a brocha o rodillo. Se aplican dos manos del barniz, lijando ligeramente entre capas. Una tercera mano incrementa el brillo final utilizando un rodillo de pelo corto.
- En aplicación a pistola emplear boquillas finas, con presiones altas, de 2.5 a 4 atmósferas.
- Dilución: 0-5 % agua para aplicación a brocha o rodillo y 5-10 % agua para aplicación a pistola.
- No aplicar ni en días lluviosos ni a pleno sol. Tampoco a temperaturas inferiores a 10° C ni por encima de los 35° C.
- Los tiempos de secados pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.

- Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

#### Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después se elimina toda la suciedad. Se aconseja aplicar 1-2 manos de XANOL TAPAPOROS para regular la absorción del soporte, lijar y aplicar 1-2 manos de XANOL BARNIZ EXTERIOR.
- Como tratamiento preventivo, aplicar 1 capa de XANOL FONDO PROTECTOR antes de la selladora.
- Terminar con XANOL BARNIZ EXTERIOR.

### SUPERFICIES PINTADAS:

#### Maderas anteriormente barnizadas:

- Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

#### Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

### APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

### ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

### SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.